



Ettringer Str. 6d - 86842 Türkheim - Tel. 08245 / 96 73 8-0 - Fax 08245 / 96 73 8-10 - www.bernd-service.net - info@bernd-service.net

Information bezüglich Rostansätze auf Plattformprofilen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der durchgeführten Wartung haben wir festgestellt, dass die Plattformprofile angerostet bzw. verrostet sind.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sowie Bedienungsanleitung für den Stellplatznutzer, die Sie in der Parkgarage vorfinden können.

Unabhängig von Winterverhältnissen und/oder lang anhaltenden Salzstreuungen auf den Straßen wird zwangsläufig bei einem Fahrzeug Schmelzwasser mit Salzen vermischt und so in die Garage bzw. auf die Stellplätze gebracht. Dieses tropft von den Fahrzeugen auf die Fahrbleche.

Falls es auch in Ihrem Objekt der Fall ist, dass die Eigentümer/Benutzer die Fahrbleche nicht von Wintersalzen befreien – gemäß Reinigungs- und Pflegeanleitung – wird bei jedem neuen Regen oder nassem Fahrzeug auch im Sommer das Salz reaktiviert und führt zu einer Aggressivität und zu einem Angriff auf den Oberflächenschutz, d. h. auf die Zinkbeschichtung.

Es kann deshalb möglich sein, dass auch schon nach einer relativ kurzen Zeit der Nutzung Rostflecken und Rostansätze auf den Fahrflächen vorhanden sind. Dies sind jedoch deutliche Anzeichen von Verschleiß und keine Frage eines mangelhaften Oberflächenschutzes.

Weisen Sie die Eigentümer/Benutzer der einzelnen Stellplätze darauf hin, dass die Anlagen – ähnlich wie bei einem Fahrzeug – in regelmäßigen Abständen zu reinigen sind!



Ettringer Straße 6d · 86842 Türkheim
Tel. 08245 / 96 73 80 - info@bernd-service.net

01.01.2023
(Datum)

Marcus Bernd Metallbaumeister (HWK)
(Untersigner und Angaben zum Unterzeichner)

(Unterschrift)